


实验室安全整改通知单

格致楼 B115

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、人离开，实验仪器未关闭。
- 2、试剂柜锁坏未上锁，实验仪器未放置归位



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

格致楼 B117 东

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、试剂柜未上锁。

材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

格致楼 B119

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、物品摆放凌乱，房间堆放个人用品。

材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

格致楼 B118

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现 9 月 14 日要求整改的问题仍未整改，现再次下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、 物品凌乱，试剂放置不规范；
- 2、 气瓶未固定。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C508 西

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、 气瓶未固定至墙上且未上链条；
- 2、 通风橱物品摆放不规范（未距离调节门 15CM）。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会


2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C507

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、 试剂柜里试剂存放过多；
- 2、 易制毒试剂柜未双锁；
- 3、 窗户上堆放物品较多，废纸箱未清理。



材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C509

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、试剂柜门玻璃被遮挡，实验学生未按要求着长裤。

材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

敬德楼 C506 东

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、气瓶放置不规范，废纸箱未清理。

材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日

实验室安全整改通知单

敬德楼 B502 南

为加强实验室安全管理，严防各类安全事故的发生，根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022 年）》，在 2022 年 10 月 5 日的实验室安全检查中，发现存在下述违反实验室安全管理规定的问题，现下发整改通知单，请于收到本通知单一周内整改完毕。

- 1、地面灰尘较多。

材料与化学工程学院实验室安全工作委员会

2022 年 10 月 5 日